

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Citra Puan Maulidza
 Alamat Objek : Jl Bireuen Takengon Desa Bireuen Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen
 Jenis Objek : Tanah Kosong

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	206 meter (Sesuai SHM No. SHM 836)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstrur	Rata	
Bentuk	Segiempat	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Jl Lorong/Ruko	Selatan : Ruko
	Timur : Jl Bireuen Takengon	Barat : Ruko

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Bireuen Takengon Desa Bireuen Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen
Lebar Jalan	12
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 5.200527, 96.702231

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Bireuen ,01-04-2026

Muhammad Aulia
 Petugas OTS