

# FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Linda Sari  
 Alamat Objek : Desa Geulanggang Gajah kecamatan kuala batee kabupaten aceh barat daya  
 Jenis Objek : Tanah Kosong

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	158 meter (Sesuai SHM No. 601 )	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Tanah Keras	
Konstrur	Lainnya	
Bentuk	Beraturan Ideal	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Tanah Rohani	Selatan : Tanah Warga
	Timur : Jalan PU	Barat : Tanah Warga

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Desa Geulanggang Gajah kecamatan kuala batee kabupaten aceh barat daya
Lebar Jalan	10
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

### GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat :

### CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Blangpidie ,11-09-2025

Iqbal Septyadi  
 Petugas OTS