

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Ezmar
 Alamat Objek : Jl Medan Banda Aceh Desa Pulo Lawang Kec. Peudada Kab. Bireuen
 Jenis Objek : Rumah Tinggal

INFORMASI TANAH

Luas Ukur	318 meter (Sesuai SHM No. 4)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstruksi	Rata	
Bentuk	Lainnya	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Hook	
Batas Tanah	Utara : Jl Medan Banda Aceh	Selatan : Rumah
	Timur : Jl Desa	Barat : Tanah Warga

ANALISA LINGKUNGAN

Alamat Lengkap	Jl Medan Banda Aceh Desa Pulo Lawang Kec. Peudada Kab. Bireuen
Lebar Jalan	9
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN

Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI

NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 5.190145, 96.637307

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Bireuen ,11-11-2025

Muhammad Aulia
 Petugas OTS