

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Antoni
Alamat Objek : Jl Mawar, Desa Bandar Bireuen, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen
Jenis Objek : Ruko

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	65 meter (Sesuai SHM No. SHM 956)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstrur	Rata	
Bentuk	Segiempat	
Lokasi		
Posisi	Hook	
Batas Tanah	Utara : Ruko	Selatan : Jl Gang
	Timur : Jl Mawar	Barat : Ruko

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Mawar, Desa Bandar Bireuen, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen
Lebar Jalan	7
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakamam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI								
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3		NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0		Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0		Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0		Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0		Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0		Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0		Lainnya			

GAMBARAN SITUASI	
Titik Koordinat : 5.202178, 96.704594	
CATATAN KHUSUS APPRAISAL	

Lhokseumawe ,09-05-2025

Muhammad Aulia
Petugas OTS