

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Yayasan Hamalatul Quran Imam Syafii

Alamat Objek : Jl Tgk di Mon Lhok Desa Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

Jenis Objek : Kanpus/Sekolah

| INFORMASI TANAH |                                                                                  |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Luas Ukur       | 26086 meter (Sesuai SHM No. SHM 880, SHGB 362, SHGB 364, SHGB 365 dan SHGB 366 ) |                 |
| Letak           | Dataran Rendah                                                                   |                 |
| Kondisi         | Padat                                                                            |                 |
| Konstrur        | Berunduk                                                                         |                 |
| Bentuk          | Lainnya                                                                          |                 |
| Lokasi          | Jalan Desa                                                                       |                 |
| Posisi          | Center                                                                           |                 |
| Batas Tanah     | Utara : JALAN                                                                    | Selatan : TAKOS |
|                 | Timur : TAKOS                                                                    | Barat : TAKOS   |

| ANALISA LINGKUNGAN             |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alamat Lengkap                 | Jl Tgk di Mon Lhok Desa Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe |
| Lebar Jalan                    | 4                                                                         |
| Material Jalan                 | Tanah                                                                     |
| Dekat dengan SUTET             | Tidak                                                                     |
| Dekat Dengan Pemakamam Umum    | Tidak                                                                     |
| Dekat Dengan Pembuangan Sampah | Tidak                                                                     |
| Rencana Pelebaran Jalan        | Tidak                                                                     |

| INFORMASI BANGUNAN |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Jenis Objek        |                                   |
| Objek Menghadap    |                                   |
| Luas Ukur          | 0 meter                           |
| Tahun Bangun       | 0                                 |
| Renovasi           | Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB) |
| Lantai             |                                   |
| Kondisi            |                                   |
| Posisi Objek       |                                   |
| Ventilasi          |                                   |
| Pondasi            |                                   |
| Dinding            |                                   |
| Lantai             |                                   |
| Kusen              |                                   |
| Plafond            |                                   |
| Rangka Atap        |                                   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Atap              |   |
| Pagar             |   |
| Listrik           | 0 |
| Air Bersih        |   |
| Telepon           |   |
| Drainase          |   |
| Pembuangan Sampah |   |

| PEMBAGIAN RUANG/LANTAI |      |      |      |  |                 |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|--|-----------------|------|------|------|
| NAMA RUANG             | LT 1 | LT 2 | LT 3 |  | NAMA RUANG      | LT 1 | LT 2 | LT 3 |
| Garasi                 | 0    | 0    | 0    |  | Dapur           | 0    | 0    | 0    |
| Teras Depan            | 0    | 0    | 0    |  | Ruang Tamu      | 0    | 0    | 0    |
| Teras Belakang         | 0    | 0    | 0    |  | Ruang Keluarga  | 0    | 0    | 0    |
| Carport                | 0    | 0    | 0    |  | Ruang Serbaguna | 0    | 0    | 0    |
| Kamar Mandi            | 0    | 0    | 0    |  | Ruang Kantor    | 0    | 0    | 0    |
| Kamar Tidur            | 0    | 0    | 0    |  | Lainnya         |      |      |      |

| GAMBARAN SITUASI                      |  |
|---------------------------------------|--|
| Titik Koordinat : 5.134958, 97.118559 |  |
|                                       |  |
| CATATAN KHUSUS APPRAISAL              |  |
|                                       |  |

Lhokseumawe ,11-06-2025

Muhammad Aulia  
Petugas OTS