

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : CV Klinik Mandiri Bersama

Alamat Objek : Jl Matangkuli Lhoksukon Desa Parang Sikureng Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara

Jenis Objek : Klinik

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	391 meter (Sesuai SHM No. SHM 29 dan SHM 37)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Tanah Keras	
Konstrur	Rata	
Bentuk	Segiempat	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Jl Matangkuli Lhoksukon	Selatan : Tanah Warga
	Timur : Ruko	Barat : Ruko

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Matangkuli Lhoksukon Desa Parang Sikureng Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara
Lebar Jalan	391
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakamam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI								
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3		NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0		Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0		Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0		Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0		Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0		Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0		Lainnya			

GAMBARAN SITUASI	
Titik Koordinat : 5.036824, 97.268635	
CATATAN KHUSUS APPRAISAL	

Aceh Utara ,17-09-2025

Muhammad Aulia
Petugas OTS