

## FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Mutiawati  
 Alamat Objek : Jl Kenari Desa Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe  
 Jenis Objek : Rumah Tinggal

### INFORMASI TANAH

Luas Ukur	397 meter (Sesuai SHM No. 764 dan 1120 )	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstruksi	Rata	
Bentuk	Beraturan Ideal	
Lokasi		
Posisi		
Batas Tanah	Utara : Rumah Timur : Jl Kenari	Selatan : Rumah Barat : Tanah Warga

### ANALISA LINGKUNGAN

Alamat Lengkap	Jl Kenari Desa Uteun Bayi Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Lebar Jalan	7
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

### INFORMASI BANGUNAN

Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

### PEMBAGIAN RUANG/LANTAI

NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

### GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 5.191118, 97.130158

### CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Lhokseumawe ,19-11-2025

Muhammad Aulia  
 Petugas OTS