

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : CV Meuligoe
 Alamat Objek : Jl Cendrawasih Desa Panggoi Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
 Jenis Objek : Rumah Tinggal

INFORMASI TANAH	
Luas Ukur	200 meter (Sesuai SHM No. 352)
Letak	Dataran Rendah
Kondisi	Padat
Konstrur	Rata
Bentuk	Segiempat
Lokasi	Di Dalam Komplek
Posisi	Center
Batas Tanah	Utara :
	Timur :
	Selatan :
	Barat :

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Cendrawasih Desa Panggoi Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
Lebar Jalan	4
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 5.185591, 97.117047

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Lhoskeumawe ,17-10-2025

Muhammad Aulia
 Petugas OTS