

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Saifuddin
 Alamat Objek : Jl Desa, Desa Titi Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur
 Jenis Objek : Tanah Kosong

INFORMASI TANAH

| | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Luas Ukur | 555 meter (Sesuai SHM No. 92) | |
| Letak | Dataran Rendah | |
| Kondisi | Padat | |
| Konstruksi | Miring | |
| Bentuk | Lainnya | |
| Lokasi | Jalan Desa | |
| Posisi | Center | |
| Batas Tanah | Utara : Tanah Kosong | Selatan : Jalan |
| | Timur : Tanah Kosong | Barat : Rumah |

ANALISA LINGKUNGAN

| | |
|--------------------------------|---|
| Alamat Lengkap | Jl Desa, Desa Titi Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur |
| Lebar Jalan | 5 |
| Material Jalan | Tanah |
| Dekat dengan SUTET | Tidak |
| Dekat Dengan Pemakam Umum | Tidak |
| Dekat Dengan Pembuangan Sampah | Tidak |
| Rencana Pelebaran Jalan | Tidak |

INFORMASI BANGUNAN

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Jenis Objek | |
| Objek Menghadap | |
| Luas Ukur | 0 meter |
| Tahun Bangun | 0 |
| Renovasi | Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB) |
| Lantai | |
| Kondisi | |
| Posisi Objek | |
| Ventilasi | |
| Pondasi | |
| Dinding | |
| Lantai | |
| Kusen | |
| Plafond | |
| Rangka Atap | |

| | |
|-------------------|---|
| Atap | |
| Pagar | |
| Listrik | 0 |
| Air Bersih | |
| Telepon | |
| Drainase | |
| Pembuangan Sampah | |

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI

| NAMA RUANG | LT 1 | LT 2 | LT 3 | NAMA RUANG | LT 1 | LT 2 | LT 3 |
|----------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|
| Garasi | 0 | 0 | 0 | Dapur | 0 | 0 | 0 |
| Teras Depan | 0 | 0 | 0 | Ruang Tamu | 0 | 0 | 0 |
| Teras Belakang | 0 | 0 | 0 | Ruang Keluarga | 0 | 0 | 0 |
| Carport | 0 | 0 | 0 | Ruang Serbaguna | 0 | 0 | 0 |
| Kamar Mandi | 0 | 0 | 0 | Ruang Kantor | 0 | 0 | 0 |
| Kamar Tidur | 0 | 0 | 0 | Lainnya | | | |

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 4.928976, 97.782984

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Aceh Timur ,15-10-2025

Muhammad Aulia
 Petugas OTS